






Fázorový diagram synchronního stroje s vyniklými póly alias hydroalternátoru.
















Aktivní předporuchový ustálený stav




Aktivní předporuchový ustálený stav



$$i_{dhu}(0) = \frac{u_{q0}}{x_d} = -\frac{u_{q[0]}}{x_d}$$

$e = 0$

Pasivní poruchový ustálený stav



$$i_{qhu}(0) = -\frac{u_{d0}}{x_q} = \frac{u_{d[0]}}{x_q}$$

Pasivní poruchový ustálený stav