Magnetizacni charakteristiky

Purpose

Magnetiza ní charakteristiky r zných mteriál .

System

Sites of Interaction

System Parameters

System excitation

Task

Assumptions

Model

Data

```
*: Magnetizacni charakteristiky
*SYSTEM;

: Magnetiza ní charakteristiky železa (komer ní stupe   istoty)
MagCharZelezo /TAB/
: H [A/m]          B [T]
  0,               0,
  40,              0.1,
  42,              0.2,
  45,              0.3,
  48,              0.4,
  50,              0.5,
  52,              0.6,
  59,              0.7,
  62,              0.8,
  78,              0.9,
  100,             1.0,
  140,             1.1,
  180,             1.2,
  300,             1.3,
  480,             1.4,
  600,             1.45;

: Transformátorový plech 4% Si
MagCharSiPlechy /TAB/
```

```
: H [A/m]          B [T]
  0,               0,
  20,              0.1,
  50,              0.2,
  65,              0.3,
  82,              0.4,
  110,             0.5,
  140,             0.6,
  175,             0.7,
  210,             0.8,
  262,             0.9,
  337,             1.0,
  410,             1.1,
  519,             1.2,
  660,             1.3,
  800,             1.35,
  1000,            1.4;

: Ocel E11
MagCharOcelE11 /TAB/
: H [A/m]          B [T]
  0,               0,
  40,              0.1,
  60,              0.2,
  70,              0.3,
  80,              0.4,
  98,              0.5,
  117,             0.6,
  140,             0.7,
  167,             0.8,
  200,             0.9,
  240,             1,
  300,             1.1,
  400,             1.2,
  550,             1.3,
  700,             1.35,
  900,             1.4;

: Transformátorový plech Tlouš ky 0,35 E13
MagCharPlechE13 /TAB/
: H [A/m]          B [T]
  0.0,             0.0,
  12.0,            0.2,
  15.5,            0.3,
  18.5,            0.4,
  20.1,            0.5,
  22.2,            0.6,
  24.1,            0.7,
  26.0,            0.8,
  31.0,            1.0,
  34.0,            1.1,
  40.0,            1.2,
  50.0,            1.3,
  64.0,            1.4,
  90.0,            1.5,
  180.0,           1.6,
```

```
  1100,            1.8,
  10000,           2.0;

H=TIME;

: B = mi*H
Bzelezo=MagCharZelezo(H);
Bplechy=MagCharSiPlechy(H);
BocelE11=MagCharOcelE11(H);
BplechE13=MagCharPlechE13(H);

: Rm = H / B
Rmzelezo=H/Bzelezo;
Rmplechy=H/Bplechy;
RmocelE11=H/BocelE11;
RplechE13=H/BplechE13;

*TR;
TR 0.001 1200;
PRINT(1001)
  H,
  Bzelezo, Rmzelezo,
  Bplechy, Rmplechy,
  BocelE11, RmocelE11,
  BplechE13, RplechE13;
RUN;
*END;
```

Magnetizacni charakteristiky

Magnetizacni charakteristiky

■ Rmzelezo　■ Rmplechy　■ RmocelE11　■ RplechE13

Magnetizacni charakteristiky

■ Rmzelezo

10^3

Magnetizacni charakteristiky

Bplechy

■ Rmplechy

10^3

Magnetizacni charakteristiky

BocelE11

■ RmocelE11

10^3

Magnetizacni charakteristiky

BplechE13

■ RplechE13

Origin

Karel Nohá , KEE, FEL, Z U v Plzni

Last Update

November 8, 2016